



- Guarde as embalagens fechadas, em local seco e longe de fontes de calor

- Evite derramamentos
- Em caso de vazamentos, seque com areia, serragem ou papel toalha
- Lave a área afetada





- Use os EPI's

- respingos na pele: lave-se imediatamente com água quente e sabão neutro





- Coma e beba em um lugar adequado

- Não coma beba ou fume local de trabalho






- Após o trabalho coloque as roupas sujas à parte


- Não permita que roupas de trabalho sujas contaminem as limpas
- Não se lave com solventes





- Use exaustão adequada
- Mantenha o local limpo e organizado


- Não inale os vapores
- Não seja desorganizado
- afastar pessoal não envolvido na operação



- Algumas resinas epoxi são inflamáveis




- Não dê motivos para que isto ocorra



- Misture os produtos com equipamento adequado




- Não improvise




- Para cura a quente, utilize estufas com exaustão e ar circulante

- Não utilize estufas improvisadas





- Utilize equipamentos com exaustão local



- Não se exponha ao pó
- Use roupas protetoras e máscaras contra o pó

